

## ヤマダサービスニュース

販売店 各位

No. 16-002

NDP-40/50 シリーズ パイロットバルブ変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段、お喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、多数ご愛顧を賜っておりますダイアフラムポンプ NDP-40/50 シリーズにつきまして、本体切替機構部に使用しております部品(パイロットバルブ)の変更を下記の通り行います。部品の機能及びポンプ性能に変更はございません。

今後とも弊社製品を宜しく願いたします。

敬具

## 記

【部品番号、部品名】 832162 パイロットバルブクミタテ

【対象製品】 NDP-40、NDP-50 シリーズ

NDP-50FAN、NDP-40□-E、NDP-50□-E を除きます。

【変更部品】



現行品  
(金属製)



変更品  
(樹脂製)

【変更時期】 2016年6月初旬頃～

ご不明点ございましたら弊社各営業所までお問い合わせください。

以上